目 录

1,	概述	1
2,	型 号 规格	3
3,	技术规格	6
3.1	基本技术规格	6
3.2	选配件技术规格	7
4、	安装与接线	9
5,	参数一览表	14
6,	操作	19
6.1	面板及按键说明	19
6.2	参数设置说明	20
6.3	预置输出设定值的设置方法	20
6.4	密码设置方法	21
6.5	其它参数的设置方法	21
7、	功能及相应参数说明	23
7.1	计数及显示	23
	7.1.1 计数	23
	712 清零	25

8,	抗干扰措施	35
7.5	打印接口及打印单元	33
7.4	通信接口	32
7.3	变送输出	31
7.2	预置输出	29
	7.1.4 输入类型为 D 的仪表	27
	7.1.3 显示锁定	27

1、概述

KSN 系列智能计数器与各类脉冲信号的传感器配合,用于数量、长度、位移的记录、测量、变换、显示、传送和控制。

- ▶ 分低速 (10Hz以下) 和高速两种类型
- ▶ 最高计数频率 10kHz
- 0.0001~45.000 宽范围计数比率
- ▶ 显示方式分为 S 型和 L 型
 - S型仪表显示范围: -19999~45000, 小数点位置可设定。可以选择多计数比率方式。
 - L型仪表显示范围: -9999999~999999, 小数点位置可设定。
- 输入类型为2的仪表,输入双相正交脉冲,自动识别正、反向运动。
- ▶ 2点预置输出。2种输出方式,延时恢复及自动清零功能
- ▶ 外部控制清零,加/减计数,显示锁定功能
- ▶ 可提供双计数方式,实现总量和分量功能
- 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出 供其它设备使用
- 全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms

1

概述

提供测试软件, 组态软件和应用软件技术支持

具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机

KSN 系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。

2、型号规格

- ▶ 1:表示外形尺寸
 - A: 160 (W) ×80 (H) ×125 (L)
 - B: 96 (W) ×96 (H) ×112 (L)
 - C: 96 (W) \times 48 (H) \times 112 (L)
- ▶ 2: 面板形式
 - H: 横式
 - F: 方形
- ▶ 3:显示方式
 - S: 5 位显示 显示范围-19999~45000
 - L: 7位显示 显示范围-9999999~9999999
 - Y:5位液晶显示,限A型和B型
- 4: 输入类型
 - D: 10Hz 以下单输入,适合低速计数,防输入信号抖动
 - 1: 单脉冲输入
 - 2: 双相正交脉冲输入,可识别正、反向运动

型号规格

▶ 5: 预置输出功能

T0: 无预置输出

T1: 1点预置输出

T2: 2点预置输出

▶ 6:外部控制功能

K0: 无外部控制功能

K1:外部控制回零

K2:外部控制回零,加/减

K3:外部控制回零,加/减,锁定

▶ 7:外供传感器电源

B0: 无外供电源

B1: 外供 24V DC

B2: 外供 12V DC

B3:外供 5V DC

B4: 其它

▶ 8: 通信接□

S0: 无通信接口

S1: RS232 接□

S2: RS485 接□

S3: RS422 接□

S4: BCD 码接□

▶ 9: 打印单元接□

P0: 无打印单元接口

P1: 有打印单元接口

▶ 10: 变送输出功能(仅显示方式为S型和Y型的仪表)

A0: 无变送输出功能

A1: 电流输出 4mA~20mA, 0mA~10mA 或 0mA~20mA

A2: 电压输出 0V~5V、1V~5V

A3: 电压输出 0V~10V

A4: 其它输出

▶ 11: 计数比率方式

C1: 单计数比率方式

C2: 多计数比率方式 (仅显示方式为 S 型和 Y 型的仪表)

▶ 12: 仪表电源

V0: 220V DC

V1: 24V DC

V2: 12V DC

V3: 其它

▶ 13: N表示非标功能,仪表某部分功能已按订货要求变更

3、技术规格

3.1 基本技术规格

▶ 电 源: 220V AC 供电的仪表: 220V ± 10%, 功耗小于 7VA;

24V DC 供电的仪表: 24V ± 10%, 功耗小于 5VA;

12V DC 供电的仪表: 9V~20V, 功耗小于 5VA

其它电源规格以随机说明书为准

工作环境: 0℃~50℃,湿度低于90%R·H

宽温范围的仪表需在订货时注明

▶ 显示范围: S型和Y型: -19999~45000, 小数点位置可设定。

L型: -9999999~999999, 小数点位置可设定。

▶ 显示颜色:绿色或按订货要求

▶ 最高计数频率: 10kHz

▶ 输入脉冲信号:输入类型为1的仪表适用于NPN、PNP、OC门

电压脉冲, 2线制 4mA~20mA 脉冲, TTL 脉冲

等。信号幅值 1V~30V 通用

输入类型为 2 的仪表适用于 NPN、PNP、OC 门

电压脉冲,信号幅值 3V~24V

其它信号类型需在订货时注明

3.2 选配件技术规格

- ▶ 预置输出
 - 2 种输出方式, 延时恢复和自动清零功能
 - 继电器输出: 触点容量 220V AC, 3A
 - OC 门输出(订货时注明): 电压小于 30V, 电流小于 50mA
- 外部控制清零.加/减、锁定
 - 信号宽度大于 20ms, 无源开关或电压控制
 - 无源开关控制时、闭合为有效、断开无效
 - 电压控制时, 4V 以上有效, 1V 以下无效, 负载电流 > 4mA

变送输出

- 光电隔离
- 4mA~20mA, 0mA~10mA, 0mA~20mA 直流电流输出,通 过设定洗择。负载能力大干 600Ω
- 1V~5V. 0V~5V. 0V~10V 直流电压输出. 需订货时注明
- 输出分辨力: 1/1000, 误差小于±0.5% F·S 或: 1/4000, 误差小于±0.2% F·S (订货时注明)

▶ 通信接□

- 光电隔离
- RS232、RS485、RS422标准,在订货时注明
- 仪表地址 0~99 可设定
- 通信速率 2400、4800、9600、19200 通过设定选择, 低于

技术规格

2400 的速率需在订货时注明

- 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
 以 "#"为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms
- 配套测试软件、提供组态软件和应用软件技术支持
- ▶ 打印接□及打印单元
 - 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
 - 手动,手动+定时两种打印方式通过设置选择
 - 打印内容: 时间(年、月、日、时、分), 预置输出状态,测量值,工程量单位
 - 1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时,需选用智能打印单元
 - 打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明

▶ 外供电源


• 输出值与标称值的误差小于±5%。负载能力大于50mA

4、安装与接线


- 为确保安全,接线必须在断电后进行。
- ◆ 交流供电的仪表,其→端是电源滤波器的公共端,有高压,只能接大地,禁止与仪表其它端子接在一起。

本说明书给出的为基本接线图, 受端子数量的限制, 当仪表功能与基本接线图冲突时, 接线图以随机说明为准。

- ▶ 传感器与仪表的接线说明 (分2种类型):
 - ① TTL 等电压脉冲直接接仪表输入的 "+", "-" 端
 - ② 单相 NPN, PNP、OC 门型电压脉冲传感器




③ 单相 2 线制 4mA~20mA 电流脉冲传感器




9

安装与接线

④ 双相输入




- 外部控制信号接线:
 - ① 用无源开关控制时, 闭合有效




② 用电压控制时,Co 端接控制电压的 "-",控制电压的 "+"接相应功能的外部控制信号端,控制电流应>4mA,电压高于 4V 时有效,低于 1V 时无效,最高电压不能大于 12V

▶ 基本接线图 — 外型为 A 的仪表


外形尺寸



开孔尺寸




接线端子图




安装与接线

▶ 基本接线图 一 外型为 B 的仪表


外形尺寸



开孔尺寸




接线端子图



▶ 基本接线图 - 外型为 C 的仪表


外形尺寸



开孔尺寸



接线端子图



该表列出了仪表的基本参数和与选配件相关的参数,与选配件相关的参数只有该台仪表有相应的洗配件时才会出现。

"说明"一栏是该参数在本说明书的章节。

"地址"一栏是计算机读或设置该参数时的地址。无通信功能的仪表与此无关。

"取值范围"一栏是该参数的设置范围以及用符号表示的参数内容与数值的关系。无通信功能的仪表与此无关。

▶ 第1组参数 报警设定值

符号	名称 内容		地址	取值范围	说明
۶ IX	P1H	第1预置点设置高位(注1)	00H	注1	7.2
P L(P)	P1L(P1)	第1预置点设置低位(注1)	01H	注1	7.2
RSH	P2H	第2预置点设置高位(注1)	02H	注1	7.2
PSF(bS)	P2L(P2)	第2预置点设置低位(注1)	03H	注1	7.2
LoH	LoH	计数起始值高位 (注1)	06H	注1	7.1.2
LoL(Lo)	LoL(Lo)	计数起始值低位 (注 1)	07H	注1	7.1.2

የዩ !	Pt1	第1预置点输出延时	08H	0.0~20.0	7.2
b FS	Pt2	第2预置点输出延时	09H	0.0~20.0	7.2
Polo	PcLr	自动清零选择	0AH	0 ~ 2	7.2
PRLo	PALo	预置输出方式选择	0BH	0, 1	7.2
CRLo	iALo	计数方式选择	0СН	0 ~ 3	7.1.1
FC-8	Fi-d	计数比率小数点位置	0DH	0, 1	7.1.1
80	Fi	计数比率	0EH	1~45000	7.1.1

▶ 第2组参数

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
οR	οA	密码	10H	0~45000	6.4
FC 1	Fi1	第1计数比率	11H	00001~45000	7.1.1
٢3	L2	第2计数比率分界点	12H	0~45000	7.1.1
553	Fi2	第2计数比率	13H	00001~45000	7.1.1
L3	L3	第3计数比率分界点	14H	0~45000	7.1.1
803	Fi3	第3计数比率	15H	00001~45000	7.1.1
٤Ч	L4	第4计数比率分界点	16H	0~45000	7.1.1
FZY	Fi4	第4计数比率	17H	00001~45000	7.1.1
LS	L5	第5计数比率分界点	18H	0~45000	7.1.1
FCS	Fi5	第 5 计数比率	19H	00001~45000	7.1.1

L6	L6	第6计数比率分界点	1AH	0~45000	7.1.1
858	Fi6	.6 第 6 计数比率		00001~45000	7.1.1
l1	L7	第7计数比率分界点	1CH	0~45000	7.1.1
FCR	Fi7	第7计数比率	1DH	00001~45000	7.1.1
۱8	L8	第8计数比率分界点	1EH	0~45000	7.1.1
858	Fi8	第8计数比率	1FH	00001~45000	7.1.1

第3组参数

符号	F号 名称 内容		地址	取值范围	说明
50-8	-n-d in-d 计数显示小数点位置		30H	注 2	7.1.1
dEn	dEn	显示锁定许可	31H	注3	7.1.3
Yetr	YcLr	外部控制清零许可	32H	注3	7.1.2
Rolo	AcLr	手动清零许可	33H	注3	7.1.2
unit	unit	打印时工程量单位	34H	0 ~ 5	7. 5
Cn8	inA	有效信号时间	35H	10~1000	7. 1. 1

▶ 第4组参数 通信接□,变送输出等

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
899	Add	仪表通信地址	40H	0 ~ 99	7.4
გიიგ	bAud	通信速率选择	41H	注 4	7.4

calr	ccLr	通信清零	42H	0~45000	7.1.2
cFq	ctd	报警输出控制权选择	44H	注3	7.4
ckR	ctA	变送输出控制权选择	45H	注3	7.4
o8 !	oA1	报警设定密码选择	46H	注3	6.2
ορ	oP	输出信号选择	4DH	0 ~ 2	7.3
68-L	bA-L	变送输出下限	4EH	-1999~9999	7.3
68-X	bA-H	变送输出上限	4FH	-1999~9999	7.3

▶ 第5组参数 打印及记录

符号	名称 内容		地址	取值范围	说明
Ρο	Po	打印方式选择	50H	0~2	7.5
PE-X	Pt-H	打印间隔(时)	51H	0 ~ 23	7.5
የ৮-۶	Pt-F	打印间隔 (分)	52H	0 ~ 59	7.5
PŁ-R	Pt-A	打印间隔 (秒)	53H	0 ~ 59	7.5
٤-9	t-Y	时钟 (年)	54H	0 ~ 99	7.5
£-n	t-n	时钟 (月)	55H	1 ~ 12	7.5
٤-۵	t-d	时钟(日)	56H	1 ~ 31	7.5
٤-X	t-H	时钟(时)	57H	0 ~ 23	7.5
٤-۶	t-F	时钟(分)	58H	0 ~ 59	7.5

注 1:显示形式为 L 型的仪表分高低位设置,高位取值范围为

-999~999, 低位取值范围为 0~9999

显示形式为 S 型和 Y 型的仪表为 5 位显示,不分高、低位,故无 P IH、P2H、L oH ϕ 8数,相应 ϕ 8数分别为 PI、P2、L o,取值范 围为 -19999~45000


注 2:0~4 顺序对应 0.0000,00.000,000.00,000000 。

注 3: 0 对应 OFF, 1 对应 ON。

注 4:0~3 顺序对应 2400, 4800, 9600, 19200

6、操作

6.1 面板及按键说明 (以外型为 A 的仪表为例)



	名 称	说明		
1	显示器	显示计数值 在参数设置状态下,显示参数符号,参数数值		
2	指示灯	预置输出点的状态指示		
	③ 设定键	在测量状态下,按住2秒以上不松开进入设置状态 在设置状态下,显示参数符号时,按住2秒以上 不松开进入下一组参数		
操作	④ 左键 ■	在测量状态下,用于计数值清零 在设置状态下,① 调出原参数值 ② 移动修改位		
键	⑤ 键	在测量状态下,无效 在设置状态下,存入修改好的参数值		
	⑥ 増加键	在测量状态下,启动打印 在设置状态下,增加参数的数值		
	⑦ 减小键	在测量状态下,无效 在设置状态下减小参数数值		

6.2 参数设置说明

仪表的参数被分为若干组,每个参数所在的组在第5章《参数一览表》中列出。

第2组及以后的参数受密码控制,未设置密码时不能进入。

第 1 组参数是否受密码控制可以通过设置 **oR i** 参数选择。**oR i** 设置为 OFF 时,不受密码控制;设置为 ON 时,若未设置密码,虽然可以进入、修改,但不能存入。

进入设置状态后,若 1 分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退 出设置状态。

6.3 预置输出设定值的设置方法

预置输出设定值在第 1 组参数,无预置输出功能的仪表没有该组参数。

- ① 按住设置键 2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示 第1个参数的符号
 - ② 按 罐可以顺序选择本组其它参数
 - ③ 按 🚮 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位
- ④ 通过 键移动修改位, 键增值、■ 键减值,将参数修改为需要的值

操作

⑤ 按 ■ 键存入修改好的参数,并转到下一参数。若为本组最后1个参数,则按 ■ 键后将退出设置状态

重复②~⑤步,可设置本组的其它参数。

★ 如果修改后的参数不能存入,是因为 **o l l** 参数被设置为 ON. 使本组参数受密码控制,应先设置密码。

6.4 密码设置方法

当仪表处于测量状态或第 1 组参数符号显示状态时,可进行密码设置。

- ① 按住设置键 🔼 不松开,直到显示 🗚
- ② 按 键进入修改状态,在 , , 键的配合下将 其修改为 01111
 - ③ 按 题 键,密码设置完成
 - ★ 密码在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时,将自动清零。

6.5 其它参数的设置方法

- ① 首先按 6.4 的方法设置密码
- ② 第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择本组的各参数
- ③ 其它组的参数,通过按住设置键 不松开,顺序进入各参数组,仪表显示该组第1个有效参数的符号

- ④ 进入需要设置的参数所在组后,按 **200** 键顺序循环选择本组需设置的参数
 - ⑤ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位
- ⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值,将参数修改为需要的值
- ★ 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位。
 - ⑦ 按 🔤 键存入修改好的参数,并转到下一参数

重复④~⑦步,可设置本组的其它参数。

退出设置: 在显示参数符号时,按住设置键 ■ 不松开,直到退出参数的设置状态。

7、功能及相应参数说明

7.1 计数及显示

7.1.1 计数

仪表每接收1个脉冲信号进行1次计数。计数值与下述参数相关:

▶ **[RLo** (iALo) — 计数方式选择,设置范围 0—3

设置为0时:加计数

设置为1时:减计数

设置为2时:由外部控制开关确定加或减计数

外部控制开关断开时为加计数,

外部控制开关闭合时为减计数

设置为3时:仪表为双相正交脉冲输入,自动识别加/减计数

★ 输入类型为 2 的仪表只能设置为 3。

▶ Fi-d (Fi-d) ― 计数比率的小数点位置选择 设置为 0.0000 时, 计数比率的范围为 0.0001~4.5000

设置为 00.000 时, 计数比率的范围为 0.001~45.000

计数比率方式为 C1 的仪表, 为单计数比率, 以 F C 参数为计数 比率, 计数比率方式为 C2 的仪表与该参数无关

▶ Fこ (Fi) -- 计数比率。可设置范围为 0.001~45.000 需要与 Fこ-d 参数配合 ▶ こn-d (in-d) -- 计数显示值的小数点位置选择

例:用于测量长度,每个脉冲代表的长度为 0.5231m,要求仪表显示末位为 1 m,则设置 \mathbf{F} $\overline{\mathbf{c}}$ $\mathbf{-d}$ = 0.0000, \mathbf{F} $\overline{\mathbf{c}}$ = 0.5231, $\overline{\mathbf{c}}$ \mathbf{n} $\mathbf{-d}$ = 00000. 若要求显示末位为 0.1m,则设置 \mathbf{F} $\overline{\mathbf{c}}$ $\mathbf{-d}$ = 00.000, \mathbf{F} $\overline{\mathbf{c}}$ = 05.231, $\overline{\mathbf{c}}$ \mathbf{n} $\mathbf{-d}$ = 0000.0

计数比率方式为 C2 的仪表为多计数比率,根据当前计数值确定 计数比率,可以设置 8 个不同的计数比率。

当计数值在 0~L2 的范围内, 自动按 Fi1 设置的计数比率在 L2~L3 的范围内, 自动按 Fi2 设置的计数比率在 L3~L4 的范围内, 自动按 Fi3 设置的计数比率在 L4~L5 的范围内, 自动按 Fi4 设置的计数比率在 L5~L6 的范围内, 自动按 Fi5 设置的计数比率在 L6~L7 的范围内, 自动按 Fi6 设置的计数比率在 L7~L8 的范围内, 自动按 Fi7 设置的计数比率超过 L8 后, 自动按 Fi8 设置的计数比率

- ▶ **L2~L8** (L2~L8) —— 计数比率的分界点设置
- ▶ Fこ!~ Fこ8 (Fi1~Fi8) -- 8 个不同的计数比率

设置范围 0.0001~45.000, 由 Fi-d 确定小数点位置

例: 测量矿井提升机行程 0~999.9m, 卷筒直径: 1200mm, 钢缆 直径 20.5mm, 卷缆 4 层, 每转 100 个脉冲则最外层每个脉冲的长度为:

$$\frac{(1200 + 3 \times 2 \times 20.5 + 20.5) \times \pi}{100} \approx 42.21$$

由于显示到 0.1m, 计数比率为 0.4221

同理, 第2层每个脉冲的长度为:

$$\frac{(1200 + 2 \times 2 \times 20.5 + 20.5) \times \pi}{100} \approx 40.92$$

计数比率为 0.4092

现场设置时,首先计算出每层的计数比率,并顺序设置到 **FC!** ~ **FC8** 参数内,有几层设置几个参数,多余的可以不设置。分界点先全部设到 45000,即仪表的最大显示值,在放缆的过程中,每到一层结束时,记下仪表显示值,并设置到 **L2** ~ **L8** 的分界点参数中。

本例计数显示值的小数点位置 了一一 参数, 应选择为 0000.0。

7.1.2 清零

计数起始值:

显示形式为 S 型和 Y 型的仪表起始值为 5 位,通过L o参数设置

显示形式为 L 型的仪表,起始值为 7 位,需通过 loH、loL 参数分别设置高位和低位

清零:

是指将仪表的计数值置为计数起始值,当计数起始值为 0 时,才 能将计数值清为 0

- ▶ し。(Lo) 计数起始值, 出厂设置为 0
- ▶ LoH (LoH) —— 计数起始值高位,出厂设置为 0
- ▶ 【o【 (LoL) 计数起始值低位,出厂设置为 0 有 3 种方式将计数值清零:
 - ① 通过面板操作

在计数值显示状态,按 ■ 键 1 秒以上不松开,将计数值清零,该操作受 Rclr 参数限制。

▶ Rclr (AcLr) -- 手动清零许可选择

设置为 OFF 时: 面板手动清零被禁止:

设置为 ON 时: 面板手动清零有效。

② 由外部控制清零信号清零

有外部控制清零功能的仪表, 当外部控制闭合时, 将计数值清零, 该操作受 **Yclr** 参数限制。

▶ Yclr (YcLr) -- 外部控制清零许可选择

功能及相应参数说明

设置为 OFF 时:外部控制清零被禁止;

设置为 ON 时:外部控制清零有效。

③ 通过通信接口由计算机清零

使用设置参数命令,向仪表的 cclr 参数设置数值 02222 后, 计数值清零。

④ 到预置点时自动清零, 详见 7.2

7.1.3 显示锁定

有外部控制显示锁定功能的仪表, 当外部控制闭合时, 显示被锁定, 断开时恢复正常计数显示, 显示被锁定期间, 内部计数和预置输出正常进行, 不丢失数据。该功能受 d£n 参数限制。

▶ **d€ n** (dEn) —— 显示锁定许可选择

设置为 OFF 时:外部控制显示锁定被禁止;


设置为 ON 时:外部控制显示锁定有效。

7.1.4 输入类型为 D 的仪表


输入类型为 D 的仪表专用于 10Hz 以下的低速计数,通过设置有效信号时间常数 C_0 ,可防止信号抖动造成误计数。

▶ 输入类型为 D 的仪表接线方法


① NPN 型传感器



(2) PNP 型传感器




③ 机械无压开关



▶ 参数设置

每次信号从无效变为有效时,启动有效信号时间计时,在设定的 **in** 时间期间信号始终有效则计数,否则不计数。**in** 的单位为 2ms,例如设置为 10 则表示 20ms。



★ 该参数的设定值设置为有效信号时间宽度的 1/2,以避免丢数。输入类型为 1 和 2 的仪表没有这个参数。

7.2 预置输出

该功能为选择功能。

仪表可配置 2 点预置输出。

预置输出的功能与预置输出方式, 预置点设定值, 预置输出延时, 自动清零选择这4个参数相关。

预置输出方式:

▶ **PRLo** (PALo) — 预置输出的方式选择

设置为0时: 计数值每次越过预置点时, 输出动作。加计数时,

当计数值增加到预置点时,输出动作。减计数时,计数值减小到预置点时输出动作。

设置为1时: 计数值小于第1预置点时,第1预置点输出动作, 大于第2预置点时,第2预置点输出动作,在第1预置点和第2预置 点之间时均不动作。

预置点设定值:显示形式为 S 型和 Y 型的仪表,预置点设定值为 5 位。

- ▶ P | (P1) -- 第1 预置点设定值
- ▶ P2 (P2) -- 第2 预置点设定值

显示形式为 L 型的仪表,预置点设定值为 7 位,分别设置高位和低位

- ▶ P II (P1H) -- 第 1 预置点设定值高 3 位
- ▶ P L (P1L) -- 第1 预置点设定值低4位
- ▶ P2H (P2H) -- 第2预置点设定值高3位
- ▶ P2L (P2L) -- 第2 预置点设定値低4位

预置输出延时:

仅对 **PRL。** 为 0 时有效, 预置输出动作后启动延时, 延时结束时 预置输出自动恢复。设置范围为 0.0~20.0 秒。设置为 0 时不自动恢复。

功能及相应参数说明

- ▶ PŁ + (PT1) -- 第1 预置点輸出延时
- ▶ Pと2 (PT2) -- 第2 预置点输出延时

自动清零:

仅对 PRLo 为 0 时有效, 预置输出动作时, 将计数值自动清零。

▶ Pclr (PcLr) —— 自动清零选择

选择为0时:不自动清零

选择为1时:到第1预置点时自动清零

选择为2时:到第2预置点时自动清零

● 有通信功能的仪表当 c と d 被设置为 ON 时,预置输出状态与测量值无关。

7.3 变送输出

该功能为选择功能,并且只有显示方式为 \mathbf{S} 型和 \mathbf{Y} 型仪表可具备该功能。

变送输出有3个参数:

▶ **oP** (op) —— 输出信号选择

选择为 4-20 时:输出为4mA-20mA (或1V-5V)

0- 10 时: 输出为 0mA -10mA

□-2 时: 输出为 0mA -20mA (或 0 V -5V)

- ▶ **68-L** (bA-L) —— 变送输出下限设定
- ▶ **68-** H (bA-H) —— 变送输出上限设定

7.4 通信接□

与通信功能相关的参数有5个:

- ▶ Rdd (Add) 仪表通信地址。设置范围 0-99。出厂设置为 1
- ト **し**名い**d** (bAud) ―― 通信速率选择。可选择 2400, 4800, 9600, 19200 四种
- ▶ cclc (cclr) 通信清零。设置数值 02222 后,计数值清零
- ▶ cとd (ctd) -- 预置輸出控制权选择

选择为 OFF 时,仪表按预置输出功能控制。选择为 ON 时,控制权转移到计算机,预置输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。

▶ ckR (ctA) — 变送输出控制权选择

选择为 OFF 时,仪表按变送输出功能输出。选择为 ON 时,控制权转移到计算机,变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。

功能及相应参数说明

有关的通信命令及协议详见《2002 版通信协议》,与 KSN 系列仪 表相关的命令如下:

#AA✓ 读测量值

#AA0001✓ 读输出模拟量值(变送输出)

#AA0002✓ 读开关量输入状态

#AA0003✓ 读开关量输出状态(报警输出)

#AA99✓ 读仪表版本号

• 'AABB✓ 读仪表参数的表达符号(名称)

\$AABB✓ 读仪表参数数值

%AABB(data) ✓设置仪表参数

&AA(data) ✓ 输出模拟量

&AABBDD✓ 输出开关量

7.5 打印接口及打印单元

仪表配接 RS232 接□的打印单元,打印单元的通信速率被设置为9600。

同时具备通信接口和打印接口的仪表,第 2 通信口用于打印,内部已将通信速率固定为 9600. 不需要设置。仅有打印接口的仪表,第

- ▶ **ЫЯыЫ** (bAud) —— 通信速率选择。必须选择为 9600
- Unit (unit) 测量值的工程量单位选择可选择6种,若需要的单位不在其中,请在订货时注明。 选择数值与打印单位对照表:

0	1	2	3	4	5
无	mm	cm	m	L	m^3

▶ Po (Po) — 打印方式选择

选择为0时:不打印


1时: 按键启动打印

2时: 图 按建 + 定时启动打印


- ▶ **PŁ-H** (Pt-H) —— 定时打印的间隔, 小时
- ▶ **PŁ-F** (Pt-F) —— 定时打印的间隔, 分
- ▶ PŁ-R (Pt-A) —— 定时打印的间隔, 秒
- ▶ 另外还有5个参数用于设置和校准仪表内部实时钟:
 と-4、と-a、と-d、と-H、と-F 分別为年、月、日、时、分。

8、抗干扰措施

- 仪表输入信号电缆采用屏蔽电缆,屏蔽层接大地或接到仪表 输入地端。并尽量与100V以上的动力线分开
- 仪表供电与感性负载(如交流接触器)供电尽量分开



错误接法



正确接法 $R-100\Omega$ 1/2W

• 在感性负载的控制接点并联 RC 火花吸收电路